



- Ford-Neufahrzeuge
- Gebrauchtwagen
- Reparaturen
- Karosserie-Instandsetzung
- Ersatzteile & Zubehör
- Leasing & Finanzierung
- Mietwagen

KOPIE

HERRN

Rechnung

Rechnungs-Nr:

Seite: 1

Kunden-Nr:

Annahme: 27.03.03

Lieferung: 19.08.03

Es bediente Sie HERR

Zahlbar bis 29.08.03

RFZ-Typ	Fahrgestell	Amtl. Kennz.	Zulassung	Km-Stand	HU	AU	KW
PROBE			08.04.94	0	06/05	06/05	120

Artikel	Bezeichnung	Menge	Preis	Rab	Gesamtpreis
43 364 0	AUßENSPIEGEL ERNEUERN RECHTS				35,28
X 1011800	FREMDRECHNUNG KLIMAAANLAGE BEFUELLT. MIT ERSATZSTOFF R413a. KOMPRESSOR MACHT LEICHTE GERAEUSCHE, EVENTUELLER AUSFALL DEMNAECHST				160,00
12 154 0	BREMSSFLÜSSIGKEIT ERNEUERN				30,07
03471191	AUSSENSPIEGEL	1.00	159.04		159,04
00010001	BREMMSFL. SUPER DOT	1.00	8.15		8,15
					392,54
16.0% Umsatzsteuer von EURO					392,54
					62,81

BREMSSCHEIBEN VORNE RISSIG DAHER SCHLECHTE BREMSWIRKUNG.

BEZAHLT

\*\*\*\*\*  
 WIR DANKEN FÜR DEN AUFTRAG  
 UND WÜNSCHEN GUTE FAHRT  
 \*\*\*\*\*

Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne Abzug.

Arbeit	Teile	Öle	Benzin	Sonstiges	Endpreis EURO	455.35
225.35	167.19	0.00	0.00	0.00		

Steuernummer:

**KOPIE**



**Car Service | Truck Service**

Kfz-Wartung und -Reparatur, Dieselservice  
Elektrik / Elektronik, Einspritzsysteme

Kfz-Mechanik, Auspuff und Bremsen  
Inspektion, HU und AU

Kommunikation, Navigation und Telematik  
Standheizung, Klimaanlage  
Trüme-Gasheizung, Transportkühlung  
Fahrtschreiberprüfung § 57 b

Firma  
Autohaus

**K O P I E**

**REPARATUR-RECHNUNG**

Rechnungs-Nr. KD-Nr. Datum Beleg Seite

Beleg vom 19.08.03

19.08.03 ... 1

002

Ford Probe

Artikel-/AN-Nummer	Text	Menge	E-Preis	EURO	Gesamt	EURO
	Klimaanlage überprüft. Anlage mit Ersatzstoff R413a gefüllt.					
8413a	KOHLENITTEL per 10 gr.	80	0.02			65.60
LKLI	Arbeitslohn	0	7.10			56.80
	<b>Summe</b>					<b>122.40</b>
122.40	Mehrwertsteuer			16.00%		19.59
	<b>Zahlbar netto nach Rechnungserhalt</b>					<b>141.99 EURO</b>

ELEKTRONISCHE BAUTEILE SIND VON UMTAUSCH AUSGESCHLOSSEN

WIR DANKEN FÜR IHREN BESUCH UND WÜNSCHEN  
IHREN GUTE FAHRT

*Mit freundlichen Grüßen* Autohaus

Inh.:  
FORD-VERTRAGSWERKSATT

Lieferung zu unseren Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt bis zur völligen Bezahlung der Ware.

Autorisierter Kundendienst für Bosch Kfz-Ausrüstung

Car Service     Truck Service  
 Diesel Center

LKW- und PKW-Leistungsprüfstand  
 Diesel Service für:  
 Bosch, Delphi/Lucas, Denso, Stanadyne  
 Kfz-Wartung und -Reparatur  
 Elektrik/Elektronik, Einspritzsysteme, Kfz-Mechanik  
 Reifen Service, TÜV und AU  
 Standheizungen, Klimaanlage  
 Kommunikation und Telematik  
 Elektrowerkzeuge

Herrn

KOPIE

**Bar-Rechnung W**  
Lieferung 15.11.04

Rechnungs-Nr. KD-Nr. Datum Beleg Seite  
024 17.11.04 1

Es bediente Sie Herr

POL-KZ:	MARKE/MODELL: FORD	/ PROBE
MOTOR :	FAHRGEST.-NR:	ERST-ZUL : 08.04.94
Hubraum:      KW : 120/	U/min    KBA-NUMMER : 1028 000	KM-STAND : 101338
TÜV :      .06.05 ASU	:      .06.05 MOB	:

ES

Artikel-/AW-Nummer	Text	Menge	E-Preis EURO	Gesamt EURO
--------------------	------	-------	--------------	-------------

**Auszuführende Arbeiten:**

Klimaanlage überprüfen und neu befüllen mit R413a.  
Desinfektion durchführen. Kompressoröl auffüllen.  
Trockner erneuern.

Wenn erforderlich angelieferten Kompressor erneuern.

**Ausgeführte Arbeiten:**

Klima-Kompressor ausgebaut und überprüft, hat Lagerschaden  
Klimaanlage wurde umgerüstet auf R413a ohne Trockner zu erneuern.  
Die ganze Kühlflüssigkeit ist Teerförmig, schwarz und zähflüssig.  
Mehrmaliges spülen ist notwendig-Spähne und die Restflüssigkeit kann nicht absolut entfernt werden.  
Die Anlage müsste komplett erneuert werden.  
Auf Kundenwunsch die Anlage gespült, die Trocknerflasche erneuert und den angelieferten Kompressor eingebaut.  
Die Klimaanlage neu mit Öl und Kühlmittel befüllt-Klimakompressor ist undicht-die Anlage kann nicht befüllt werden.  
Die Arbeiten auf Kundenwunsch abgebrochen.

**Hinweis:**

Die Spannrolle des Klima-Keilriemen sollte erneuert werden.

8887200002	ARBEITSLOHN Mechanik			264.00
	KOMPRESSORÖL PAG 250ML	1	9.13	9.13

Steuernummer:

... / 2



Herrn

**KOFFE**

**Kostenvoranschlag**  
Lieferung 19.11.04

Rechnungs-Nr. KD-Nr. Datum

Beleg Seite  
1

024

Artikel-/AW-Nummer	Text	Menge	E-Preis EURO	Gesamt EURO
-----				
Auszuführende Arbeiten:				
	Klimaanlage instandsetzen und auf R134a Umrüsten.			660.00
LMEM1	ARBEITSLOHN Mechanik			660.00
WEK-ME	Kompressor-Ford/Probe	1	1028.65	1028.65
WEK-ME	Verdampfer-Ford/Probe	1	354.64	354.64
8881500065	O-RING (INHALT 10 ST.)	2	2.00	4.00
8881500014	ADAPTER F.R134A ,3/16"	1	11.50	11.50
8881500015	ADAPTER F.R134A 1/4" ND	1	11.50	11.50
R134A	KÄLTEMITTEL R134A	1.00	40.39	40.39
TP-3860-0601	TRACER-STICK FÜR PAG-ÖL	1	11.20	11.20
R	REINIGUNGSMATERIAL	4	1.56	6.24
	Summe Lohn			660.00
	Summe Teile			1468.12
2128.12	Mehrwertsteuer		16.00%	340.49
	Zahlbar netto nach Rechnungserhalt			<u>2468.61</u> EURO

B o s c h - S e r v i c e